

## Vis bois PANELVIT® tête fraisée Pozidriv acier CHROMITING® - Filetage total

Référence : 058808



### Description



En acier CHROMITING® (couleur blanche irisée) :  
résistance à la corrosion en brouillard salin (> 240 heures).  
Pointe ogive : pointe à profil à rayons multiples, permettant  
une prise sans dérapage et des risques de fissuration  
réduits.  
Traitement galvanique contre la rouille et la corrosion.

### + Produits

Lubrifiée LUBEX® : traitement antifriction permettant de  
réduire l'effort de vissage jusqu'à 50%

### Références produits

| RÉFÉRENCE | DIAMÈTRE<br>(MM) | LONGUEUR<br>(MM) | EMPREINTE | CDT          | UNITÉ DE<br>VENTE |
|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|-------------------|
| 058808    | 3                | 12               | PZ1       | Boite de 500 | 1 boîte           |
| 058809    | 3                | 16               | PZ1       | Boite de 500 | 1 boîte           |
| 058810    | 3                | 20               | PZ1       | Boite de 500 | 1 boîte           |
| 058811    | 3                | 25               | PZ1       | Boite de 500 | 1 boîte           |
| 058812    | 3                | 30               | PZ1       | Boite de 500 | 1 boîte           |
| 058813    | 3                | 35               | PZ1       | Boite de 500 | 1 boîte           |
| 058814    | 3                | 40               | PZ1       | Boite de 500 | 1 boîte           |
| 058815    | 3.5              | 12               | PZ2       | Boite de 500 | 1 boîte           |
| 058816    | 3.5              | 16               | PZ2       | Boite de 500 | 1 boîte           |
| 058817    | 3.5              | 20               | PZ2       | Boite de 500 | 1 boîte           |
| 058818    | 3.5              | 25               | PZ2       | Boite de 500 | 1 boîte           |

|        |     |     |     |              |         |
|--------|-----|-----|-----|--------------|---------|
| 058819 | 3.5 | 30  | PZ2 | Boîte de 500 | 1 boîte |
| 058820 | 3.5 | 35  | PZ2 | Boîte de 500 | 1 boîte |
| 058821 | 3.5 | 40  | PZ2 | Boîte de 500 | 1 boîte |
| 058824 | 4   | 16  | PZ2 | Boîte de 500 | 1 boîte |
| 058825 | 4   | 20  | PZ2 | Boîte de 500 | 1 boîte |
| 058826 | 4   | 25  | PZ2 | Boîte de 500 | 1 boîte |
| 058827 | 4   | 30  | PZ2 | Boîte de 500 | 1 boîte |
| 058828 | 4   | 35  | PZ2 | Boîte de 500 | 1 boîte |
| 058829 | 4   | 40  | PZ2 | Boîte de 500 | 1 boîte |
| 058832 | 4   | 60  | PZ2 | Boîte de 200 | 1 boîte |
| 058833 | 4   | 70  | PZ2 | Boîte de 200 | 1 boîte |
| 058834 | 4   | 80  | PZ2 | Boîte de 200 | 1 boîte |
| 058835 | 4.5 | 20  | PZ2 | Boîte de 500 | 1 boîte |
| 058836 | 4.5 | 25  | PZ2 | Boîte de 500 | 1 boîte |
| 058837 | 4.5 | 30  | PZ2 | Boîte de 500 | 1 boîte |
| 058838 | 4.5 | 35  | PZ2 | Boîte de 500 | 1 boîte |
| 058839 | 4.5 | 40  | PZ2 | Boîte de 500 | 1 boîte |
| 058840 | 4.5 | 45  | PZ2 | Boîte de 200 | 1 boîte |
| 058841 | 4.5 | 50  | PZ2 | Boîte de 200 | 1 boîte |
| 058842 | 4.5 | 60  | PZ2 | Boîte de 200 | 1 boîte |
| 058843 | 4.5 | 70  | PZ2 | Boîte de 200 | 1 boîte |
| 058844 | 4.5 | 80  | PZ2 | Boîte de 200 | 1 boîte |
| 058845 | 5   | 20  | PZ2 | Boîte de 500 | 1 boîte |
| 058846 | 5   | 25  | PZ2 | Boîte de 500 | 1 boîte |
| 058847 | 5   | 30  | PZ2 | Boîte de 500 | 1 boîte |
| 058848 | 5   | 35  | PZ2 | Boîte de 500 | 1 boîte |
| 058849 | 5   | 40  | PZ2 | Boîte de 500 | 1 boîte |
| 058850 | 5   | 45  | PZ2 | Boîte de 200 | 1 boîte |
| 058851 | 5   | 50  | PZ2 | Boîte de 200 | 1 boîte |
| 058852 | 5   | 60  | PZ2 | Boîte de 200 | 1 boîte |
| 058853 | 5   | 70  | PZ2 | Boîte de 200 | 1 boîte |
| 058854 | 5   | 80  | PZ2 | Boîte de 200 | 1 boîte |
| 058855 | 5   | 90  | PZ2 | Boîte de 200 | 1 boîte |
| 058856 | 5   | 100 | PZ2 | Boîte de 200 | 1 boîte |
| 058857 | 5   | 120 | PZ2 | Boîte de 100 | 1 boîte |

|        |   |     |     |              |         |
|--------|---|-----|-----|--------------|---------|
| 058868 | 6 | 30  | PZ3 | Boîte de 200 | 1 boîte |
| 058858 | 6 | 40  | PZ3 | Boîte de 200 | 1 boîte |
| 058859 | 6 | 50  | PZ3 | Boîte de 200 | 1 boîte |
| 058860 | 6 | 60  | PZ3 | Boîte de 200 | 1 boîte |
| 058861 | 6 | 70  | PZ3 | Boîte de 200 | 1 boîte |
| 058862 | 6 | 80  | PZ3 | Boîte de 200 | 1 boîte |
| 082572 | 6 | 90  | PZ3 | Boîte de 100 | 1 boîte |
| 080064 | 6 | 100 | PZ3 | Boîte de 100 | 1 boîte |
| 058865 | 6 | 120 | PZ3 | Boîte de 100 | 1 boîte |
| 058866 | 6 | 140 | PZ3 | Boîte de 100 | 1 boîte |
| 058867 | 6 | 160 | PZ3 | Boîte de 100 | 1 boîte |